

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Łodzi

dr n. med. Urszula Sztyka-Polińska



Instalacja aparatu rentgenowskiego UD 150L-40E nie wymaga zastosowania dodatkowych osłon stałych.

2-PIETRO

Opracował:	Zb. Zebranowski	SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej - Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ociek: 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50	Rys. nr: 08
Kreślił:	Zb. Zebranowski		
Data:	listopad 2011r		
Skala 1:50	Wymiary w [mm]	Tytuł rys.: ZESTAWIENIE OSŁON STAŁYCH	

OSŁONA	ISTNIEJĄCE OSŁONY w [mm] Pb	DANE Z OBLICZEŃ OSŁONY w [mm] Pb	ZASTOSOWAĆ DODATKOWO OSŁONY w [mm] Pb
ŚCIANA 1 AB	>4,0	1,70	0
ŚCIANA 2 BC	>4,0	0,65	0
ŚCIANA 3 CD	5,0	1,40	0
ŚCIANA 4	>3,0	0,60	0
<i>Dzwia</i>	2,0	0,60	0
ŚCIANA 5	>3,0	0,80	0
<i>Dzwia</i>	2,0	0,80	0
<i>Okno kontrol.</i>	2,0	0,80	0
STROP DOLNY	>5,5	3,20	0
STROP GÓRNY	>3,5	nle podlega obliczeniom	0